


CONNEX DOT
Istruzioni di montaggio | *Assembly instructions*

Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.
Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa. | *In order to constantly improve the range of its products, GENUIT, S. reserves the right to make changes at any time that it deems most appropriate.*
Colours, images and finishes may vary for printing technology reasons.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
CONTENTS OF THE PACK

- 1 Cestelli in plastica per il fissaggio dei tubi
Circular plastic gaskets for tube placement
- 2 Porzione inferiore della Dot Box con striscia adesiva
Dot Box lower portion with adhesive drilling template
- 3 Vetro opalino frontale
Aluminum front plate
- 4 Coperchio superiore della Dot Box
Upper Dot Box lid
- 5 Maschera di foratura adesiva
Adhesive drilling template



CARATTERISTICHE TECNICHE |
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standards	IEC/EN 602208 IEC/EN 60670-1
Material	Alluminum alloy
Protection grade IP	IP40
Impact resistance	IK10
Isolation class	I
Hole fitting*	Ø 26 to drill for Ø 22 tube
Storage temperature	-50°C - +90°C
Operating temperature	-40°C - +90°C




* Quick-action coupling included.


Measures expressed in millimetres

Connex Dot


- 1** Aprire la box facendo leva sulle mollette laterali. Si prega di non utilizzare oggetti metallici per fare leva.
- Open the box by pushing on the side clips. We advise not to use any metallic objects for prying the clips open.*




- 2** Applicare la maschera di foratura e verificare l'allineamento con i riscontri di posizionamento
- Apply the drilling template and check the alignment with the positioning markers.*




- 3** Utilizzando una fresa a tazza per metalli da Ø26mm, forare la box seguendo le tracce sulla striscia adesiva (a)
- Using a Ø26mm metal hole drill, pierce the box following the traces on the adhesive template (a)*



- 4** Predisporre i fori di fissaggio a muro forando la box in corrispondenza delle marcature sul fondo (b)
- In order to fit the wall fixing, drill the box by following the dotted marks at the bottom (b)*




- 5** Inserire in ogni foro un cestello di raccordo, allineando la freccia con quella speculare posta sul fondo della box
- Insert the appropriate gasket in each hole, aligning the arrow on the piece with the specular arrow indented underneath the box*



- 6** Fare passare i cavi nei tubi ed inserirli nella box per predisporre il proprio impianto
- Pass the wires through the tubes and into the box to arrange your own system configuration*

- 7** Avvitare gli appositi supporti sul bordo superiore
Screw in the designated supports on the upper rim



- 8** Appoggiare la copertura metallica sulla box
Place the metal plate on the box

- 9** Richiudere la box facendo leva sulle mollette del coperchio per inserirle nelle loro cavità
- Close the box by pressing firmly on the upper ring springs and pushing them in their nooks*

